

АКТ тестирования оборудования ADSL

Данные клиента

1	Дата	26.06.2007
2	Наименование клиента	
3	Юридический адрес	
4	Контактное лицо по административным вопросам, должность	
5	Телефон/факс	
6	Эл. почта	

Технические характеристики модема

7	Оборудование (версия ПО)	Discus Router v2-b Annex A			
8	Исполнение модема	<input type="checkbox"/> внутренний	<input checked="" type="checkbox"/> внешний Eth	<input checked="" type="checkbox"/> внешний USB	портов: Eth-4: USB-1.
9	Наличие фильтра	<input checked="" type="checkbox"/> отсутствует	<input type="checkbox"/> внутренний	<input type="checkbox"/> внешний	<input type="checkbox"/> настенный
10	Модуляция	<input checked="" type="checkbox"/> DMT	<input type="checkbox"/> CAP	<input type="checkbox"/>	
11	Кодирование	<input checked="" type="checkbox"/> T1.413	<input checked="" type="checkbox"/> G.lite	<input checked="" type="checkbox"/> G.DMT	<input type="checkbox"/> Multimode
		<input checked="" type="checkbox"/> ADSL2	<input checked="" type="checkbox"/> ADSL 2+	<input checked="" type="checkbox"/> Annex L	<input checked="" type="checkbox"/> Annex M
12	Инкапсуляция	<input checked="" type="checkbox"/> VC/MUX	<input checked="" type="checkbox"/> SNAP/LLC	<input type="checkbox"/>	
13	Поддерживаемые протоколы (RFC)	<input checked="" type="checkbox"/> PPPoA (2364)	<input checked="" type="checkbox"/> PPPoE (2516)	<input checked="" type="checkbox"/> BEoA (1483)	<input checked="" type="checkbox"/> IPoA (1577)

Требования к оборудованию

14	Требование к компьютеру	<input checked="" type="checkbox"/> Сетевая карта <input checked="" type="checkbox"/> USB-порт <input type="checkbox"/> PCI-слот	Примечание:
15	Операционная система	<input type="checkbox"/> WIN95 <input type="checkbox"/> WIN2000 <input type="checkbox"/> WIN98 Se <input checked="" type="checkbox"/> WINXP <input type="checkbox"/> WINNT <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> WINME <input type="checkbox"/>	Примечание:

Результаты тестов

16	Тип DSLAM	<input checked="" type="checkbox"/> Corecess 6800		<input checked="" type="checkbox"/> ...Globespan Inc.		<input checked="" type="checkbox"/> Alcatel		
17	Скорость при длине реальной линии 200 м	Скорость	Исходящая от DSLAM	Входящая к DSLAM	Исходящая от DSLAM	Входящая к DSLAM	Исходящая от DSLAM	Входящая к DSLAM
		32К	---	---	---	---	---	---
		64К	---	---	---	---	---	---
		128К	128	128	128	128		
		192К	---	---	---	---	---	---
		256К	---	---	---	---	---	---
		384К	---	---	---	---	---	---
		512К	---	---	---	---	519	517
		768К	---	---	---	---	---	---
		1024К	---	---	---	---	---	---
2048К	---	---	---	---	---	---		
18	Настройка модема	<input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> telnet	<input checked="" type="checkbox"/> web	<input type="checkbox"/> консоль (кабель в комплекте <input type="checkbox"/>)			
19	Аутентификация	<input checked="" type="checkbox"/> работает		<input type="checkbox"/> не работает				
20	IP-пространство	<input type="checkbox"/> статическое		<input checked="" type="checkbox"/> динамическое				
21	Встроенные сервисы локальной сети	<input type="checkbox"/> отсутствуют	<input checked="" type="checkbox"/> NAT	<input checked="" type="checkbox"/> DHCP (макс.число хостов ... шт.)		<input type="checkbox"/> ACL		
		<input checked="" type="checkbox"/> Firewall	<input checked="" type="checkbox"/> SNMP	<input checked="" type="checkbox"/> SYSLOG	<input checked="" type="checkbox"/> Virtual	<input checked="" type="checkbox"/> QoS		
22	Поддержка Wi-Fi	нет						

Вывод

23	Недостатки:	
24	Результат: Рекомендован для работы на сети Metro-Ethernet	
25	Примечание: Тестирование модема проводилось только на ОС Windows XP Professional, SP-2.	

Тестирование проводил отдел	Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
Служба ЦИТЛ	Ведущий инженер	Белянкин В.А.		
Служба ЦИТЛ	Главн. специалист	Ковшов Е.Н.		
Служба ЦИТЛ	Начальник службы	Дедиков Н.И.		

Зам. Генерального Директора – Технический директор

Попов А.А.